

HANDLEIDING ten behoeve van het INVULLEN

Algemeen

Op grond van artikel 6 van de Susidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid Holland kan een begrotingsmodel worden voorgeschreven. Dit is het begrotingsmodel dat is vastgesteld voor subsidieaanvragen in te dienen in 2013.

Alleen aanvragen waarbij de begroting is opgesteld met gebruikmaking van dit model kunnen in behandeling worden genomen.

Per subsidieaanvraag moet een begroting worden ingediend.

Als u uw aanvraag op papier indient, verzoek ik u vriendelijk om de begroting in digitale vorm op een CD-rom of USB-stick bij de aanvraag te voegen.

Aanwijzingen voor het gebruik van dit Excel-document

Op grond van de ervaringen is per Stabu-hoofdstuk een aantal invulregels in het model opgenomen. Een deel van die invulregels is echter "verborgen", hetgeen te zien is aan de niet doorlopende regelnummering in de linker kantlijn. Om verborgen regels zichtbaar en daarmee bruikbaar te maken selecteert u in het desbetreffende Stabu-hoofdstuk de onderste begrotingsregel en het subtotaal. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en kies uit het pop-up-menu de keuze "zichtbaar maken".

Omgekeerd kunt u regels en zelfs hele Stabu-hoofdstukken die u niet gebruikt verbergen. Daarvoor selecteert u de regels die u wilt verbergen, klikt vervolgens met de rechter muisknop en kiest voor de optie "verbergen" uit het pop-up-menu.

Op diverse plekken in het model zijn verborgen toelichtingen opgenomen. U herkent ze aan het rode driehoekje rechtsboven in een cel. Door met de cursor op het driehoekje te gaan staan kunt u de verborgen tekst lezen.

Invullen van de begroting

Basisgegevens

Vul de basisgegevens van het monument en deze begroting in de grijze blokken in, boven in het model. Door het standaard uurtarief in te vullen rekent het model in de begroting automatisch de kosten aan arbeid door in het totaal per werkzaamheid.

De directe kosten (Stabu-hoofdstukken)

Vul in de eerste kolom (stabu-code en omschrijving) de desbetreffende omschrijving in.

Vul in de kolommen aantal en eenheid (B en C) de desbetreffende gegevens in.

Specificeer de kosten van de werkzaamheden in uren, materialen, onderaanneming en stelposten. Gebruik hiervoor de kolommen D, F, H en J.

Er is geen aparte kolom voor materieel in de begroting opgenomen. Indien u materieel apart wilt begroten, kunt u hiervoor de kolom onderaanneming gebruiken.

In kolom K worden automatisch de totalen van arbeid, materiaal, onderaanneming en stelposten bij elkaar opgeteld.

De indirecte kosten

Voer in de staart in kolom H de van toepassing zijnde percentages in.

Werken buiten de aanneemsom

Dit betreft onderaanneming buiten de aanneemsom (werkzaamheden die apart worden aanbesteed). Het desbetreffende onderdeel dient u normaal te begroten. Onder het kopje werken buiten de aanneemsom vermeldt u de omschrijving. Het totaalbedrag neemt u op in kolom K.

Het is mogelijk om over deze werkzaamheden een percentage coördinatievergoeding/ABK op te nemen. Hiertoe vult u het betreffende percentage in kolom H in waardoor het model automatisch het bedrag berekent.

Directiekosten

In de Leidraad is in tabel 1 en tabel 2 voor het opstellen van het instandhoudingsplan respectievelijk voor de jaarlijkse begeleiding van de uitvoering aangegeven welke percentages bij welke totale kosten maximaal subsidiabel worden gesteld.

Orgelrestauratie

Als uw plan ook een orgelrestauratie bevat geldt hetzelfde als voor werken buiten de aanneemsom. De begrote kosten neemt u op in de begrotingsregel orgelrestauratie in kolom K.

Indien er een orgeladviseur bij de uitvoering betrokken is, kunt u daarvoor een percentage opnemen. Hiertoe vult u in kolom H het desbetreffende percentage in waardoor het model automatisch het bedrag

BTW

Het kan zijn dat u de omzetbelasting geheel of gedeeltelijk kunt terugvorderen. Als dat zo is, vul dan in procenten het deel in dat u kunt terugvorderen zonder min-teken (**Let op:** de volledige 21% btw kunnen terugvorderen betekent dat u hier 100% moet invullen).

[illegible]

RESTAURATIEBEGROTING

Blad: 7

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaan-neming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
12 Grondwerk											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
14 Buitenriolering en drainage											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
15 Terreinverhardingen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
16 Bepanting											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
17 Terreininrichting											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
20 Funderingswerk											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	

RESTAURATIEBEGROTING

[illegible]

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaanneming	Onderaanneming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
26 Bouwkundige kanaalelementen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
30 Kozijnen, ramen en deuren											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
31 Systeembekledingen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
32 Trappen en balustraden											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
33 Dakbedekkingen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
34 Beglazing											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaanneming	Onderaanneming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
35 Natuur- en kunststeen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
36 Voegvulling											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
37 Na-isolatie											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
38 Gevelschermen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
40 Stukadoorwerk											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
41 Tegelwerk											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
42 Dekvloeren en vloersystemen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
43 Metaal- en kunststofwerk											

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaanneming	Onderaanneming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
44 Plafond- en wandsystemen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
45 Afbouwtimmerwerk											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
46 Schilderwerk											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
47 Binneninrichting											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	

RESTAURATIEBEGROTING

Blad: 12

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaanneming	Onderaanneming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
48 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
51 Binnenriolering											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
52 Waterinstallaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
53 Sanitair											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
54 Brandbestrijdingsinstallaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
55 Gasinstallaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	

RESTAURATIEBEGROTING

Blad: 13

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaan-neming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
56 Perslucht- en vacuüminstallaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
60 Verwarmingsinstallaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
61 Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
62 Koelinstallaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
70 Elektrotechnische installaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
78 Gebouwenbeheersystemen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
80 Liftinstallaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
81 Roltrappen en rolpaden											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	

RESTAURATIEBEGROTING

Blad: 14

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaan-neming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
82 Hef- en hijsinstallaties				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
83 Goederentransport- en distributiesystemen				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
84 Gevelonderhoudsinstallaties				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
90 Werktuigbouwkundige installaties in molens en gemalen				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
91 Klinkende monumenten (luidklokken, beiaarden, orgels, uurwerken, e.d.)				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										0,00	

RESTAURATIEBEGROTING

[illegible]

RESTAURATIEBEGROTING

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een- heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan- neming	Onderaan- ming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
TOTAAL GENERAAL										0,00	

BASISGEGEVENS

Rijksmonumentnummer	37422	Peildatum	19-12-2026	berekening subsidiabele kosten	
Monumentnaam (indien van toepassing)	Grote kerk Vlaardingen				
Monumentadres	Markt 63	Standaard uurtarief	€ 51	naam:	
Postcode en plaats	3131 CR Vlaardingen	Opsteller plan	Walraad architecten	datum:	

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaanne-ming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
24 Ruwbouwtimmerwerk											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
timmerwerk, beschieting, geprofileerd hout				0,00		0,00		0,00		0,00	
herstellen gootbodem dakvlak z02, z03 en n02 t/m n05	1	pst	80,00	80,00	1.250,00	1.250,00		0,00		5.330,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
verbeteren onderconstructie dakbedekking				0,00		0,00		0,00		0,00	
vervangen slecht dakbeschot	65	m2	1,00	65,00	25,00	1.625,00		0,00		4.940,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				145,00		2.875,00		0,00		10.270,00	
33 Dakbedekkingen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
restauratiewerk, verwijderen historische leienbedekking				0,00		0,00		0,00		0,00	
verwijderen leibedekking dak zuid	265,15	m2	0,15	39,77		0,00	2,50	662,88		2.691,27	
verwijderen leibedekking dak schip/koor	659,6	m2	0,15	98,94		0,00	2,50	1.649,00		6.694,94	
verwijderen leibedekking dak noord	257,15	m2	0,15	38,57		0,00	2,50	642,88		2.610,07	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
leibedekking, natuursteen lei				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
nieuwe leibedekking, cwt capital 300 x 200 mm, dak zuid, incl hakverlies	277,9	m2		0,00		0,00	220,00	61.138,00		61.138,00	
monnikskappen dak zuid, bestaand vervangen	4	st		0,00		0,00	215,00	860,00		860,00	
extra monnikskappen dak zuid	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
nieuwe leibedekking, cwt capital 300 x 200 mm, dak schip, incl hakverlies	694	m2		0,00		0,00	220,00	152.680,00		152.680,00	
monnikskappen dak schip, bestaand vervangen	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	
extra monnikskappen dak schip	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
nieuwe leibedekking, cwt capital 300 x 200 mm, dak noord, incl hakverlies	266,5	m2		0,00		0,00	220,00	58.630,00		58.630,00	
monnikskappen dak noord, bestaand vervangen	4	st		0,00		0,00	215,00	860,00		860,00	
extra monnikskappen dak noord	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
loden vochtkeringsstrook, bladlood				0,00		0,00		0,00		0,00	
loden roefkap, code 25 (rood), dak zuid	27,8	m1		0,00		0,00	75,00	2.085,00		2.085,00	
loden roefkap, code 25 (rood), dak schip/koor	36	m1		0,00		0,00	75,00	2.700,00		2.700,00	
loden roefkap, code 25 (rood), dak noord	26,5	m1		0,00		0,00	75,00	1.987,50		1.987,50	
				0,00		0,00		0,00		0,00	

afdekker code 25 (rood) en loktten code 20 (blauw) hoekkepers, dak zuid	42,1	m1		0,00		0,00	102,50	4.315,25		4.315,25	
afdekker code 25 (rood) en loktten code 20 (blauw) hoekkepers, dak midden	48,6	m1		0,00		0,00	102,50	4.981,50		4.981,50	
afdekker code 25 (rood) en loktten code 20 (blauw) hoekkepers, dak noord	43,9	m1		0,00		0,00	102,50	4.499,75		4.499,75	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
loden vochtkeringsstrook, bladlood				0,00		0,00		0,00		0,00	
indekloketten aansluiting dak s01 op toren, code 20 (blauw)	8	m1		0,00		0,00	27,50	220,00		220,00	
indekloketten aansluiting dak s07 op toren, code 20 (blauw)	8	m1		0,00		0,00	27,50	220,00		220,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				177,29		0,00		305.011,75		314.053,29	
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
kopiëren hemelwaterafvoer, lood				0,00		0,00		0,00		0,00	
vervangen loodbekleding goten dak s02 tm s06, incl broek- en expansiest	12,2	m1	0,50	6,10	50,00	610,00	315,00	3.843,00		4.764,10	
vervangen loodbekleding goten dak s02 tm s06, incl broek- en expansiest	16,1	m1	0,50	8,05	50,00	805,00	315,00	5.071,50		6.287,05	
vervangen loodbekleding goten dak n02 tm n05, incl broek- en expansiest	54,8	m1	0,50	27,40	50,00	2.740,00	315,00	17.262,00		21.399,40	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				41,55		4.155,00		26.176,50		32.450,55	
70 Elektrotechnische installaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
aardings- en bliksembeveiligingsmaterialen				0,00		0,00		0,00		0,00	
de bliksembeveiligingsinstallatie herstellen	1	pst	40,00	40,00	1.500,00	1.500,00		0,00		3.540,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				40,00		1.500,00		0,00		3.540,00	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										360.313,84	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										360.313,84	
Indirecte kosten											
Algemene bouwplaatskosten								9,00%		32.428,25	
Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten										392.742,08	
Algemene kosten								7,00%		27.491,95	
Subtotaal incl. algemene kosten										420.234,03	
Winst en risico								3,00%		12.607,02	
Subtotaal incl. winst en risico										432.841,05	
Werken buiten de aanneemsom											
coördinatievergoeding en ABK								0,00%		0,00	
Subtotaal incl. werken buiten de aanneemsom										432.841,05	
Onvoorzien								5,00%		21.642,05	
Subtotaal incl. onvoorzien										454.483,10	

Directiekosten					
Opstellen restauratieplan	2,35%			10.680,35	
Begeleiding	5,37%			24.405,74	
Orgelrestauratie					
Orgeladviseur	0,00%			0,00	
Onvoorzien orgel	0,00%			0,00	
Diverse adviseurs					
Subtotaal incl. directiekosten				489.569,19	
Leges	1,50%			7.343,54	
CAR-verzekering	0,40%			1.958,28	
Subtotaal incl. leges en CAR				498.871,01	
BTW	21,00%			104.762,91	
BTW terug (percentage invullen zonder - teken)	100,00%			-104.762,91	
TOTAAL GENERAAL				498.871,01	

Dekkingsplan

	in %	
Gevraagde subsidie	0,299	149.162,43
Bijdragen derden, te weten		
.....		
.....		
...		
Eigen bijdrage		338.107,06
	Totaal	<u>487.269,49</u>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

herstellen gootbodem dakvlak z02, z03 en n02 t/m n05	1	pst	20,00	20,00	312,50	312,50		0,00		1.332,50	Uit het inspectierapport blijkt onvoldoende dat er een technische noodzaak is en/of gebreken aanwezig zijn om werkzaamheden in deze omvang uit te voeren. Pag. 07 dakvlak n04 laat zien dat er in het verleden lekkage is geweest en de gootbodem is aangetast. Omdat er geen daktekening is bijgevoegd is de lengte van goot van dakvlak n05 niet te bepalen. Post 10m1 vervangen beschikbaar gesteld, zie ook loodbekleding
				0,00		0,00		0,00		0,00	
verbeteren onderconstructie dakbedekking				0,00		0,00		0,00		0,00	
vervangen slecht dakbeschot	10	m2	1,00	10,00	25,00	250,00		0,00		760,00	Uit het inspectierapport blijkt onvoldoende dat er een technische noodzaak is en/of gebreken aanwezig zijn om werkzaamheden in deze omvang uit te voeren. Pag. 09 dakvlak n01 laat zien dat er enig dakbeschot is aangetast. Post 10m2 vervangen beschikbaar gesteld
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				30,00		562,50		0,00		2.092,50	
33 Dakbedekkingen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	Uit het inspectierapport blijkt onvoldoende dat er een technische noodzaak is en/of gebreken aanwezig zijn om werkzaamheden uit te voeren. Er is geen tekening met dakvlaknummers aanwezig dus het is niet te bepalen op welk dakvlak de foto's in de bijlage betrekking hebben. Pag. 09, foto's dakvlak s07 laten zien dat de overlap voldoende is (1/6 deel van de hoogte van de lei). Pag 10, dakvlak z04 laat zien dat er twee te korte leien zijn ingedekt. op de foto's is te zien dat er rvs leihaakjes zijn gebruikt om de leidedekking te bevestigen.
restauratiewerk, verwijderen historische leienbedekking	1	post	104,00	104,00	5.250,00	5.250,00		0,00		10.554,00	Uit het inspectierapport blijkt onvoldoende dat er een technische noodzaak is en/of gebreken aanwezig zijn om werkzaamheden uit te voeren. Er is een post beschikbaar gesteld voor onderhoudsbeurt aan de leibedekking, 80 manuur en € 5000,- materiaal. Voor dakvlak n01, herstel dakbeschot is er 24 uur en € 250,- materiaal beschikbaar gesteld
verwijderen leibedekking dak zuid	265,15	m2	0,15	39,77		0,00	2,50	662,88		0,00	Uit het inspectierapport blijkt onvoldoende dat er een technische noodzaak is en/of gebreken aanwezig zijn om werkzaamheden in deze omvang uit te voeren.
verwijderen leibedekking dak schip/koor	659,6	m2	0,15	98,94		0,00	2,50	1.649,00		0,00	idem
verwijderen leibedekking dak noord	257,15	m2	0,15	38,57		0,00	2,50	642,88		0,00	idem
				0,00		0,00		0,00		0,00	
leibedekking, natuursteen lei				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
nieuwe leibedekking, cwt capital 300 x 200 mm, dak zuid, incl hakverlies	277,9	m2		0,00		0,00	220,00	61.138,00		0,00	idem

monnikskappen dak zuid, bestaand vervangen	4	st		0,00		0,00	215,00	860,00		0,00	idem
extra monnikskappen dak zuid	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	Extra ventilatie aanbrengen is geen probleem
				0,00		0,00		0,00		0,00	
nieuwe leibedekking, cwt capital 300 x 200 mm, dak schip, incl hakverlies	694	m2		0,00		0,00	220,00	152.680,00		0,00	idem
monnikskappen dak schip, bestaand vervangen	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		0,00	idem
extra monnikskappen dak schip	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	Extra ventilatie aanbrengen is geen probleem
				0,00		0,00		0,00		0,00	
nieuwe leibedekking, cwt capital 300 x 200 mm, dak noord, incl hakverlies	266,5	m2		0,00		0,00	220,00	58.630,00		0,00	idem
monnikskappen dak noord, bestaand vervangen	4	st		0,00		0,00	215,00	860,00		0,00	idem
extra monnikskappen dak noord	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	Extra ventilatie aanbrengen is geen probleem
				0,00		0,00		0,00		0,00	
loden vochtkeringsstrook, bladlood				0,00		0,00		0,00		0,00	
loden roefkap, code 25 (rood), dak zuid	27,8	m1		0,00		0,00	75,00	2.085,00		0,00	Uit het inspectierapport blijkt onvoldoende dat er een technische noodzaak is en/of gebreken aanwezig zijn om werkzaamheden in deze omvang uit te voeren.
loden roefkap, code 25 (rood), dak schip/koor	36	m1		0,00		0,00	75,00	2.700,00		0,00	idem
loden roefkap, code 25 (rood), dak noord	26,5	m1		0,00		0,00	75,00	1.987,50		0,00	
	1	post	40,00	40,00	500,00	500,00		0,00		2.540,00	plaatselijk herstel is mogelijk en voldoende. Post € 2540,- beschikbaar gesteld
afdekker code 25 (rood) en loktten code 20 (blauw) hoekkepers, dak zuid	42,1	m1		0,00		0,00	102,50	4.315,25		0,00	idem
afdekker code 25 (rood) en loktten code 20 (blauw) hoekkepers, dak midden	48,6	m1		0,00		0,00	102,50	4.981,50		0,00	idem
afdekker code 25 (rood) en loktten code 20 (blauw) hoekkepers, dak noord	43,9	m1		0,00		0,00	102,50	4.499,75		0,00	idem
				0,00		0,00		0,00		0,00	
loden vochtkeringsstrook, bladlood				0,00		0,00		0,00		0,00	
indekloketten aansluiting dak s01 op toren, code 20 (blauw)	8	m1		0,00		0,00	27,50	220,00		0,00	idem
indekloketten aansluiting dak s07 op toren, code 20 (blauw)	8	m1		0,00		0,00	27,50	220,00		0,00	idem
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				321,29		5.750,00		305.011,75		18.254,00	
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
kopiëren hemelwaterafvoer, lood				0,00		0,00		0,00		0,00	
vervangen loodbekleding goten dak s02 tm s06, incl broek- en expansiest	0	m1	0,50	0,00	50,00	0,00	315,00	0,00		0,00	Uit het inspectierapport blijkt onvoldoende dat er een technische noodzaak is en/of gebreken aanwezig zijn om werkzaamheden uit te voeren. Er is geen tekening met dakvlaknummers aanwezig dus het is niet te bepalen op welke dakgoot/dakvlak de foto's in de bijlage betrekking hebben. Pag. 07, foto's dakvlak n04 laten zien dat de looddikte nog ruim voldoende is, er is al een expansiestuk geplaatst en op de foto is ook een broekstuk zichtbaar.
vervangen loodbekleding goten dak s02 tm s06, incl broek- en expansiest	1	post	40,00	40,00	500,00	500,00		0,00		2.540,00	plaatselijk herstel is mogelijk en voldoende. Post € 2540,- beschikbaar gesteld

vervangen loodbekleding goten dak n02 tm n05, incl broek- en expansiest	10	m1	0,50	5,00	50,00	500,00	315,00	3.150,00		3.905,00	Uit het inspectierapport blijkt onvoldoende dat er een technische noodzaak is en/of gebreken aanwezig zijn om werkzaamheden in deze omvang uit te voeren. Pag. 07 dakvlak n04 laten zien dat er in het verleden lekkage is geweest en de gootbodem is aangetast. Omdat er geen daktekening is bijgevoegd is de lengte van goot van dakvlak n05 niet te bepalen. Post 10m1 vervangen beschikbaar gesteld
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				45,00		1.000,00		3.150,00		6.445,00	
70 Elektrotechnische installaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
aardings- en bliksembeveiligingsmaterialen				0,00		0,00		0,00		0,00	
de bliksembeveiligingsinstallatie herstellen	1	pst	40,00	40,00	1.500,00	1.500,00		0,00		3.540,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				40,00		1.500,00		0,00		3.540,00	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										30.331,50	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										30.331,50	
Indirecte kosten											
Algemene bouwplaatskosten								9,00%		2.729,84	
Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten										33.061,34	
Algemene kosten								7,00%		2.314,29	
Subtotaal incl. algemene kosten										35.375,63	
Winst en risico								3,00%		1.061,27	
Subtotaal incl. winst en risico										36.436,90	
Werken buiten de aanneemsom											
coördinatievergoeding en ABK								0,00%		0,00	
Subtotaal incl. werken buiten de aanneemsom										36.436,90	
Onvoorzien								5,00%		1.821,84	
Subtotaal incl. onvoorzien										38.258,74	
Directiekosten											
Opstellen restauratieplan								2,35%		899,08	
Begeleiding								5,37%		2.054,49	
Orgelrestauratie											
Orgeladviseur								0,00%		0,00	
Onvoorzien orgel								0,00%		0,00	
Diverse adviseurs											
.....											
Subtotaal incl. directiekosten										41.212,32	
Leges								1,50%		618,18	
CAR-verzekering								0,40%		164,85	
Subtotaal incl. leges en CAR										41.995,35	

BTW	21,00%			8.819,02	
BTW terug (percentage invullen zonder - teken)	100,00%			-8.819,02	
TOTAAL GENERAAL				41.995,35	

Dekkingsplan

	in %	
Gevraagde subsidie	0,299	12.556,61
Bijdragen derden, te weten		
.....		
.....		
...		
Eigen bijdrage		338.107,06
	Totaal	<u>350.663,67</u>

BASISGEGEVENS

Rijksmonumentnummer	37422	Peildatum	19-12-2026	berekening subsidiabele kosten	
Monumentnaam (indien van toepassing)	Grote kerk Vlaardingen				
Monumentadres	Markt 63	Standaard uurtarief	€ 51	naam:	pzh
Postcode en plaats	3131 CR Vlaardingen	Opsteller plan	Walraad architecten	datum:	1-9-2026

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een- heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan- neming	Onderaanne- ming totaal	Stelposten	Totaal	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de beoordelaar)
Subtotaal				0,00		0,00		0,00		0,00	
24 Ruwbouwtimmerwerk											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
timmerwerk, beschieting, geprofileerd hout				0,00		0,00		0,00		0,00	
herstellen gootbodem dakvlak z02, z03 en n02 t/m n05	1	pst	80,00	80,00	1.250,00	1.250,00		0,00		5.330,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
verbeteren onderconstructie dakbedekking				0,00		0,00		0,00		0,00	
vervangen slecht dakbeschoot	65	m2	1,00	65,00	25,00	1.625,00		0,00		4.940,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				145,00		2.875,00		0,00		10.270,00	
33 Dakbedekkingen											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
restauratiewerk, verwijderen historische leienbedekking				0,00		0,00		0,00		0,00	
verwijderen leibedekking dak zuid	265,15	m2	0,15	39,77		0,00	2,50	662,88		2.691,27	
verwijderen leibedekking dak schip/koor	659,6	m2	0,15	98,94		0,00	2,50	1.649,00		6.694,94	
verwijderen leibedekking dak noord	257,15	m2	0,15	38,57		0,00	2,50	642,88		2.610,07	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
leibedekking, natuursteen lei				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
nieuwe leibedekking, cwt capital 300 x 200 mm, dak zuid, incl hakverlies	277,9	m2		0,00		0,00	220,00	61.138,00		61.138,00	
monnikskappen dak zuid, bestaand vervangen	4	st		0,00		0,00	215,00	860,00		860,00	
extra monnikskappen dak zuid	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
nieuwe leibedekking, cwt capital 300 x 200 mm, dak schip, incl hakverlies	694	m2		0,00		0,00	220,00	152.680,00		152.680,00	
monnikskappen dak schip, bestaand vervangen	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	
extra monnikskappen dak schip	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
nieuwe leibedekking, cwt capital 300 x 200 mm, dak noord, incl hakverlies	266,5	m2		0,00		0,00	220,00	58.630,00		58.630,00	
monnikskappen dak noord, bestaand vervangen	4	st		0,00		0,00	215,00	860,00		860,00	
extra monnikskappen dak noord	8	st		0,00		0,00	215,00	1.720,00		1.720,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
loden vochtkeringsstrook, bladlood				0,00		0,00		0,00		0,00	
loden roefkap, code 25 (rood), dak zuid	27,8	m1		0,00		0,00	75,00	2.085,00		2.085,00	
loden roefkap, code 25 (rood), dak schip/koor	36	m1		0,00		0,00	75,00	2.700,00		2.700,00	
loden roefkap, code 25 (rood), dak noord	26,5	m1		0,00		0,00	75,00	1.987,50		1.987,50	
				0,00		0,00		0,00		0,00	

afdekker code 25 (rood) en loktten code 20 (blauw) hoekkepers, dak zuid	42,1	m1		0,00		0,00	102,50	4.315,25		4.315,25	
afdekker code 25 (rood) en loktten code 20 (blauw) hoekkepers, dak midden	48,6	m1		0,00		0,00	102,50	4.981,50		4.981,50	
afdekker code 25 (rood) en loktten code 20 (blauw) hoekkepers, dak noord	43,9	m1		0,00		0,00	102,50	4.499,75		4.499,75	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
loden vochtkeringsstrook, bladlood				0,00		0,00		0,00		0,00	
indekloketten aansluiting dak s01 op toren, code 20 (blauw)	8	m1		0,00		0,00	27,50	220,00		220,00	
indekloketten aansluiting dak s07 op toren, code 20 (blauw)	8	m1		0,00		0,00	27,50	220,00		220,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				177,29		0,00		305.011,75		314.053,29	
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
kopiëren hemelwaterafvoer, lood				0,00		0,00		0,00		0,00	
vervangen loodbekleding goten dak s02 tm s06, incl broek- en expansiest	12,2	m1	0,50	6,10	50,00	610,00	315,00	3.843,00		4.764,10	
vervangen loodbekleding goten dak s02 tm s06, incl broek- en expansiest	16,1	m1	0,50	8,05	50,00	805,00	315,00	5.071,50		6.287,05	
vervangen loodbekleding goten dak n02 tm n05, incl broek- en expansiest	54,8	m1	0,50	27,40	50,00	2.740,00	315,00	17.262,00		21.399,40	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				41,55		4.155,00		26.176,50		32.450,55	
70 Elektrotechnische installaties											
				0,00		0,00		0,00		0,00	
aardings- en bliksembeveiligingsmaterialen				0,00		0,00		0,00		0,00	
de bliksembeveiligingsinstallatie herstellen	1	pst	40,00	40,00	1.500,00	1.500,00		0,00		3.540,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotaal				40,00		1.500,00		0,00		3.540,00	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										360.313,84	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										360.313,84	
Indirecte kosten											
Algemene bouwplaatskosten								9,00%		32.428,25	
Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten										392.742,08	
Algemene kosten								7,00%		27.491,95	
Subtotaal incl. algemene kosten										420.234,03	
Winst en risico								3,00%		12.607,02	
Subtotaal incl. winst en risico										432.841,05	
Werken buiten de aanneemsom											
coördinatievergoeding en ABK								0,00%		0,00	
Subtotaal incl. werken buiten de aanneemsom										432.841,05	
Onvoorzien								5,00%		21.642,05	
Subtotaal incl. onvoorzien										454.483,10	

Directiekosten					
Opstellen restauratieplan	2,35%			10.680,35	
Begeleiding	5,37%			24.405,74	
Orgelrestauratie					
Orgeladviseur	0,00%			0,00	
Onvoorzien orgel	0,00%			0,00	
Diverse adviseurs					
Subtotaal incl. directiekosten				489.569,19	
Leges	1,50%			7.343,54	
CAR-verzekering	0,40%			1.958,28	
Subtotaal incl. leges en CAR				498.871,01	
BTW	21,00%			104.762,91	
BTW terug (percentage invullen zonder - teken)	100,00%			-104.762,91	
TOTAAL GENERAAL				498.871,01	

Dekkingsplan

	in %	
Gevraagde subsidie	0,299	149.162,43
Bijdragen derden, te weten		
.....		
.....		
...		
Eigen bijdrage		338.107,06
	Totaal	<u>487.269,49</u>